

FUSE
ZD13
R33
C17
R29
ZD12
R31
R30
D11
Q10
Q6
Q7
CCHG
CDSG
Q8
Q9
DSG
C16
ZD14
R24
C18
R35
Q11
CLD
R34
Csoc
R20
R21
ZD6
CN1
ZD7
ZD8
ZD9
ZD10
R1
R2
R3
R4
R5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
C1
C2
C3
C4
C5
R12
R13
R14
R15
R16
D1
D2
D3
D4
D5
ZD1
R6
ZD2
R7
ZD3
R8
ZD4
R9
ZD5
R10
D6
R11
C7
C8
C9
C10
C11
C6
R32
IC1
C21
D9
R23
C19
R22
R25
R26
R28
R27
D8
D10
C20
ZD11
R54
R53
ED6
ED5
ED4
ED3
ED2
ED1
D14
BOOT
SW1
R36
D12
D13
C13
C23
R19
C15
C14
R55
C26
IC2
R45
R44
R43
R42
CN2
R17
D7
C12
REG1
5V
R18
C22
R38
R39
Q12
C24
Q13
R37
R60
R50
R51
R47
R49
R46
R48
R56
IO2
R57
R58
R59
IO1
R52
C28
R40
C27
R41
C25
CN3
SW6
SW5
SW4
SW3
SW2
R64
R63
R62
R61
C29
JP1
PWR
ONSTATE